

ملخص الرسالة

تنقسم الرسالة إلى خمس فصول كما يلى :

الفصل الأول

اشتمل هذا الفصل على دراسة الأصل اللغوى لأسماء المآذنة حيث كان يطلق عليها أسماء الصومعة والمنارة إلى جانب المآذنة ، ونشأة المآذن الأثرية وبداية ظهورها فى العمارة الإسلامية بالإضافة إلى الأغراض الوظيفية للمآذن الأثرية ونجد أن المآذنة كانت تستخدم فى أغراض أخرى بخلاف الغرض الرئيسي لها وهو رفع الآذان للإعلان عن قيام وقت الصلاة فنجد أنها استخدمت للإعلان عن وفاة الشخصيات الهمامة فى المدن الإسلامية وإنشاء الابتهالات من فوقها فى بعض المناسبات الدينية خاصة فى شهر رمضان والدعاء من فوقها للسلطان والجنود قبل الحروب إلى جانب إضاءة قفتها لاستخدامها ك نقاط إرشاد ليلاً أو للمراقبة الحربية لإعطاء الإشارات عند الخطر ، كما تناول الفصل دراسة الأصل المعماري للمآذن الأثرية فى مصر إلى جانب ذلك تم تناول تطور المآذن الأثرية فى مصر خلال العصور الإسلامية المختلفة وتشمل العصور الطولونى والفاطمى والأيوبي والمملوکى البحرى والمملوکى الجركسى والعثمانى وتتضمن الفصل دراسة النظام الإلشائى للمآذن الأثرية والعناصر المكونة لها وهى قواعد المآذن ومناطق الانتقال بالمآذن والدخلات والفتحات والقمم التى تتوج مآذن القاهرة الأثرية وشرفاتها إلى جانب ذلك تم دراسة زخرفة المآذن الأثرية بالعناصر الزخرفية المختلفة مثل الزخارف ذات الأشكال الدالية وزخارف الجفت المضفور ووحدة السهم والوردة الثمانية والأعمدة المندمجة وغيرها إلى جانب زخرفتها بشرائط كتابية أو بيلات من القاشانى أو تلابيس من الرخام .

الفصل الثاني

تضمن دراسة مواد بناء المآذن الأثرية ودراسة جيولوجية مدينة القاهرة التى تقع فى نطاقها مآذنة يشبك من مهدى (موضوع الدراسة التطبيقية للرسالة) وتتبع جيولوجية مدينة القاهرة التكوينات الصخرية لجبل المقطم إلى جانب دراسة الأحجار الجيرية التى استخدمت لبناء المآذن الأثرية من حيث أنواعها وتشمل الأحجار الجيرية الكيميائية العضوية والأحجار الجيرية الكيميائية غير العضوية ومصادرها وتتضمن الأحجار الجيرية بمنطقة جبل المقطم ومنطقة شرق وجنوب شرق مصر القديمة ومنطقة جبل طره ومنطقة حلوان وخصوصها الفيزيائية مثل الكثافة الكلية والوزن النوعى والمسامية والنفاذية وامتصاص الماء والخواص الميكانيكية وتشمل قوة تحمل الصخور للضغط وقوة تحمل للشد والقص وعلاقة هذه الخواص بتنفس المآذن الأثرية إلى جانب دراسة الطوب المحروق (الآخر) من حيث أساليب صناعته وإعداده واستخدامه فى بناء المآذن الأثرية وكذلك دراسة الرخام من حيث مصادر الحصول عليه وأهم هذه المصادر الرخام فى منطقة أبوسويل ومنطقى الدغبج والجندى إلى جانب الحصول عليه من العمائر القديمة المتهدمة أو من مصادر خارجية مثل إيطاليا ودمشق وفلسطين وقبرص وجزيرة كريت وأنواعه ودوره فى بناء المآذن الأثرية والأخشاب من حيث أنواعها ومصادرها إلى جانب دراسة استخدام النحاس فى صناعة أهل المآذن الأثرية واستخدام ألواح الرصاص فى تكسية قمم المآذن العثمانية المدببة والتى كان يطلق عليها طراز القلم الرصاص بالإضافة إلى دراسة المونات المستخدمة فى بناء المآذن الأثرية وأهمها مونتى الجبس والجير إلى جانب بعض المونات الأخرى التى كانت تستخدم كإضافات للمونات مثل القصر وميل والبوتسلانا والحرمة .

الفصل الثالث

تناول هذا الفصل دراسة عوامل ومظاهر تلف المآذن الأثرية وتشمل العوامل الفيزيوكيميائية المتمثلة في الرطوبة والتغيرات في درجات الحرارة والمياه الأرضية وتشمل هيdroلوجية المياه الجوفية بمنطقة القاهرة الكبرى وتتضمن الصفات الهيدرولوجية للخزان الجوفي بإقليم القاهرة الكبرى والمصادر الرئيسية لمياه الخزان الجوفي بإقليم القاهرة الكبرى وحركة المياه الجوفية في الإقليم وتبلور الأملاح والضغط الناشئ عن تبلورها وتأثير الرياح والتلوث الجوى والملوثات الهوائية وتتأثيرها على تلف المآذن الأثرية بالإضافة إلى دراسة التربة وتداعياتها وتأثيرها على تلف المآذن الأثرية وتتضمن دراسة التربة ذات المشاكل وتشمل أربع أنواع هي التربة القابلة للانهيار والتربة القابلة للانفصال والتربة الطينية اللينة وتربة الردم إلى جانب دراسة مقاومة القص للتربة وانضغاطية وتشكل التربة وأسباب الهبوط وتأثيره على المآذن الأثرية وأسباب عدم إتزان المآذن الأثرية وكذلك الأحمال وما تحدثه من تلف سواء الأحمال الرئيسية من أحمال دائمة وأحمال حية أو الأحمال الأفقية المتمثلة في أحمال الرياح والزلزال إلى جانب دراسة الكوارث الطبيعية ومنها تأثير الزلازل ومخاطر السيول إلى جانب دراسة التلف البيولوجي وتأثير الكائنات الحية الدقيقة من بكتيريا وفطريات وطحالب وأشنة على تلف المآذن الأثرية بالإضافة إلى التلف البشري المتمثل في الأخطاء التصميمية والإنسانية خلال عمليات بناء المآذن الأثرية والترميم الخاطئ وحركة النقل والمواصلات والأعداد الكبيرة من السائحين والزائرين إلى جانب التعديات والاشغالات وتتأثيرها في تلف المآذن الأثرية مع توضيح أمثلة لمظاهر التلف الناتجة عن عوامل التلف المختلفة السابقة .

الفصل الرابع

تضمن هذا الفصل دراسة طرق علاج وترميم وصيانة المآذن الأثرية وتشتمل على الدراسات التي تسبق عمليات العلاج والترميم والصيانة وتناول الدراسة التاريخية الأثرية والأعمال السابقة والتسجيل والتوثيق الأخرى للوضع الراهن للمآذن الأثرية والرصد المساحي وتحديد مدى اتزان ورأسية المآذن الأثرية والفحوص والتحاليل لمواد بناء المآذن الأثرية بالطرق المختلفة وتتضمن الفحص بواسطة الميكروسكوب الضوئي والميكروسكوب المستقطب والميكروسكوب الإلكتروني الماسح والتحليل بواسطة حيد الأشعة السينية ونقول الأشعة السينية والتحليل بواسطة الامتصاص الذري والأشعة تحت الحمراء وغيرها إلى جانب دراسات التربة والأساسات وتشمل عمل حفر استكشافية للكشف عن الاساسات لتحديد شكل ونوع وأسلوب التأسيس المستخدم للمئذنة ودراسات التربة وتشمل عمل الجسات في التربة لتحديد نوع وتابع طبقات التربة وفياس منسوب المياه الأرضية بموقع المئذنة وقياس الخواص المختلفة للتربة مثل إيجاد التدرج الحبيبي للتربة وتعيين حدود القوام للتربة والتحليل الكيميائي للمياه الأرضية وغيرها وكذلك التحليل الإنسائى لها باستخدام النماذج الرقمية للحاسب الآلى كما اشتمل هذا الفصل على عمليات العلاج والترميم والصيانة للمآذن الأثرية وتتضمن خفض منسوب المياه الأرضية والترميم والتدعم الإنشائى ويتناول علاج التربة ذات المشاكل وتفوية وتدعم الأساسات كذلك عمليات الترميم المعمارى من استكمال للأجزاء الناقصة والمفقودة وأعمال الفك وإعادة البناء واستبدال الكتل الحجرية التالفة واستكمال الأجزاء الناقصة الحاملة للزخارف والنقوش بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للمآذن الأثرية وتتضمن عمليات التنظيف لأسطح المآذن الأثرية وأعمال العزل الأفقى

لأساساتها وجدرانها واستخلاص وإزالة الأملالح إلى جانب تقوية وعزل الأسطح الحجرية لصيانتها من التلف مرة أخرى .

الفصل الخامس

تناول هذا الفصل التطبيق العملي لعلاج وترميم وصيانة مئذنة يشك من مهدى بمسجد الإمام الليث ، أثر رقم () بمنطقة عين الصيرة وقد تم ذلك كما يلى

أولاً : تم عمل الدراسة التاريخية والوصف الأثري والمعمارى للمئذنة وكذلك تسجيل الوضع الراهن للمئذنة وتوثيقها أثرياً بواسطة التسجيل الفوتوغرافى والتسجيل المعمارى والرفع المساحى .

ثانياً : تم إجراء أعمال الرصد المساحى للمئذنة بواسطة جهاز محطة الرصد المتكاملة Total Station حيث اتضح بتحليل الأرصاد وجد أن الجزء الثمانى به إزاحة عن قاعدة المئذنة المربعة الشكل بمقدار ، سم فى الاتجاه الشمالى الشرقى وكذلك إزاحة مقدارها ، سم فى الاتجاه الشمالى الغربى ، ونجد أن محصلة هذه الإزاحات تبلغ ، سم فى الاتجاه الشمالى .

وبتحليل الأرصاد وجد أن الجزء الإسطواني به إزاحة عن الجزء الثمانى للمئذنة بمقدار ، سم فى الاتجاه الشمالى الشرقى ، وكذلك إزاحة مقدارها ، سم فى الاتجاه الشمالى الغربى وتبلغ محصلة هذه الإزاحات ، سم فى الاتجاه الشمالى .

وبالنسبة للميول وجد أن الجزء الثاني الثمانى الشكل للمئذنة يميل بزاوية على الاتجاه الرأسى مقدارها $21^{\circ} 37' 00''$ وذلك فى الاتجاه العمودى على الواجهة الجنوبية الغربية ، وبزاوية على الاتجاه الرأسى مقدارها $01^{\circ} 34' 00''$ وبمحصلة مقدارها 31.02° بزاوية $50' 08''$ على اتجاه الشمال فى الاتجاه الشمالى الشرقى .

كما وجد أن الجزء الثاني الإسطواني يميل بزاوية على الاتجاه الرأسى مقدارها $03^{\circ} 56' 00''$ فى الاتجاه العمودى على الواجهة الجنوبية الغربية ، وبزاوية مقدارها $22^{\circ} 53' 00''$ على الاتجاه الرأسى ، بمحصلة مقدارها 23.16° بزاوية $14' 57''$ على اتجاه الشمال فى الاتجاه الشمالى الشرقى .

ثالثاً : تم إجراء الفحوص والتحاليل والدراسات الخاصة بمواد البناء والتربة والأساسات ومظاهر ثف المئذنة وذلك كما يلى :

() تم فحص الحجر الجيرى المستخدم لبناء مئذنة يشبك من مهدي بواسطة الميكروسكوب المستقطب Polarizing Microscope حيث اتضح أنه حجر جيرى نيموليتى يتكون بصفة أساسية من معن الكلسيت دقيق التحبب Fine Grained Calcite وملئ بحفريات النيموليت والفورامينفرا إلى جانب انتشار أكسيد الحديد والمعادن الطينية ووجود الطحالب مع الحفريات إلى جانب وجود حبيبات دقيقة من معن الكوارتز .

() تم فحص الحجر الجيرى باستخدام الميكروسكوب الإلكترونى الماسح [SEM] حيث اتضح تعرض بلورات الكلسيت إلى التآكل بفعل ذوبان بعض مكوناتها كما فقدت الأحجار المادة الرابطة بين حبيباتها بفعل تبلور الأملاح وتأثير الرطوبة والتلوث الجوى .

() تم التحليل والدراسة لعينات من الحجر الجيرى ومونة بناء المئذنة والأملاح بواسطة حيد الأشعة السينية XRD وقد جاءت النتائج كالتالى

أ- تبين أن الحجر الجيرى يتكون بصفة أساسية من معن الكلسيت CaCO_3 رقم الكارت (5-0586) إلى جانب وجود معن الكوارتز SiO_2 رقم الكارت (5-0490) و الهاليت NaCl رقم الكارت (5-0628) .

ب - اتضح أن المونة المستخدمة لبناء المئذنة مكونة من الجبس بصفة أساسية $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ومعن الكلسيت CaCO_3 رقم الكارت (5-0586) رقم الكارت (6-0046) بالإضافة إلى معن الكوارتز (الرمل SiO_2) رقم الكارت (5-0490) وكذلك معن الدولوميت $\text{Ca} \cdot \text{Mg}(\text{CO}_3)_2$ رقم الكارت (11-078) بجانب ذلك وجد معن الهاليت NaCl ضمن مكونات المونة رقم الكارت (5-0628) وهو مظهر من مظاهر التلف وليس ضمن المكونات الأساسية للمونة .

ج - تبين وجود نوعين من الأملاح هما ملح الهاليت NaCl رقم الكارت (5-0628) وملح الجبس $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ رقم الكارت (6-0046) .

() تم تعين الخواص الفيزيائية للحجر الجيرى حيث بلغت قيمة الكثافة الكلية ، جم/سم كما بلغت قيمة امتصاص الماء ، % أما المسامية فبلغت ، % أما الخواص الميكانيكية فقد تم استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية فى قياسها فبلغت قوة تحمل الأحجار للضغط كجم/سم وقوة تحملها للشد بلغت كم/سم وأحتوت الأحجار على محتوى رطوبة تراوح ما بين ، % و ، % طبقاً لمقدار ارتفاع موقع العينة عن سطح الأرض حيث نقل النسبة كلما ارتفاعاً إلى أعلى .

() تم إجراء دراسة ميكروبولوجية للأحجار الجيرية بالمئذنة حيث تبين وجود بكتيريا كروية Coccii Bacteria موجبة لصبغة جرام ونوعين من الفطريات هما فطر الأسبريجيلس Aspergillus SP. وفطر البنسليلوم Pencillium SP. وبإجراء العدد الكلى للبكتيريات والفطريات والخمائر أتضح أن العدد الكلى للفطريات وال الخمائر (× خلية ، جرام) والعدد الكلى للبكتيريا (× خلية / جرام) .

() تم إجراء دراسات للترابة بموقع المئذنة حيث تبين من خلال ثلاثة جسات تم عملها بعمق مترًا أن الترابة تتكون من طبقة من الردم حتى عمق يتراوح بين ، ، ، م من صفر الجسات ثم طبقة من الحجر الجيري تمتد حتى نهاية عمق الجسات .

() تبين أن أساسات المئذنة عبارة عن حوائط حاملة من الحجر الجيري بنفس سماك جدران المئذنة ويبلغ عمقها ، متر من منسوب الأرض الطبيعية .

() تم قياس منسوب المياه الجوفية بواسطة البيزوميترات في موقع المئذنة وتبين أنها على عمق ، مترًا من سطح الأرض .

() تم دراسة طبيعة وخصائص التربة الحاملة للمئذنة من خلال جستين بعمق أمتار لكل منها حيث تم إجراء تحليل ميكانيكي لحببات التربة وتحديد قوام التربة وتعيين حد كلاً من السبيولة واللدونة والانكمash كما تم قياس محتوى التربة من كربونات الكالسيوم وتركيز الأملاح الكلية الذائبة وتعيين الرقم الهيدروجيني للتربة (PH Value) كما تم قياس تركيز أيونات الأملاح الذائبة في التربة وقد اختلفت النتائج من طبقة إلى أخرى خلال عينات القطاعين مما يوضح أن تربة الردم المقام عليها المئذنة مختلفة في خواصها من طبقة لأخرى وبالتالي فهي غير متتجانسة ويختلف سلوكها الإنسائي من طبقة إلى أخرى.

() تم إجراء تحليل إنسائي للمئذنة بواسطة النماذج الرقمية للحاسب الآلي باستخدام برنامج التحليل الانسائي SAP 2000 لمعرفة الإجهادات التي تتعرض لها المئذنة تحت تأثير الأحمال الرئيسية والأفقية وأتضح أن أقصى إجهاد ضغط تتعرض له المئذنة في الوضع الراهن هو كجم/سم وأقصى إجهاد شد يبلغ ، كجم/سم أما في حالة استكمال منطقة الجوسق وقمة المئذنة فسيبلغ أقصى إجهاد ضغط ، كجم/سم وأقصى إجهاد شد ، كجم/سم وهي قيمة آمنة ولا تؤثر على اتزان المئذنة حيث تحمل أحجار المئذنة قوة الضغط حتى كجم/سم وقوة شد حتى كجم/سم .

() تم إجراء دراسات للمحيط البيئي للمئذنة من الناحية التخطيطية وال عمرانية حيث أتضح وجود محورين رئيسيين للوصول إلى المئذنة هما شارع الإمام الشافعى وعين الصيرفة كما أتضح وجود مساكن عشوائية بالمنطقة تبلغ ارتفاعاتها دور واحد أو دورين أو ثلاثة أدوار ولا توجد شبكة للصرف الصحى ويتم الصرف من خلال نظام الآبار وتوجد شبكة داخلية لمياه الشرب بينما لا توجد أى شبكات لإطفاء الحريق بالمنطقة والمنطقة فقيرة في خدماتها وتعتبر محطة أتوبيس الإمام الليث بشارع عين الصيرفة ومحطة الأتوبيس بالإمام الشافعى هما وسائل المواصلات الرئيسية بالمنطقة .

رابعاً : تم دراسة تجريبية معملية للعلاج والترميم لاختيار أنساب الطرق والمواد لتطبيقها لعلاج وترميم وصيانة مئذنة يشبك من مهدى كما يلى :

() تم إجراء دراسة تجريبية معملية لتنظيف وإزالة السماح وأتضح أن المحلول المكون من الكحول الإيثيلي والطوليون والاسيتون والترائي كلورو إيثيلين بالنسبة : على الترتيب وكذلك المحلول المكون من الطوليون والأسيتون بنسبة : على الترتيب هما أفضل المحاليل التي تم تجربتها وأعطت أفضل النتائج إلى جانب كمادة مورا التي أعطت كفاءة عالية في إزالة طبقات السماح الكثيفة على الأسطح المتماسكة .

() تم إجراء دراسة تجريبية معملية لتقدير المواد المستخدمة في تقوية وعزل الأحجار والمونات بمئذنة يشبك من مهدى وقد تم التوصل إلى أن أفضل المواد المختبرة لقوية أحجار المئذنة هي مادة [Tetra Ethoxy Silane] Ethyl Silicate وأفضل مادة لعزل سطح أحجار المئذنة هي مادة Poly Methyl Hydro Siloxane وإذا أردنا تحقيق الوظيفتين للتقوية والعزل بمادة واحد يمكن استخدام مركب Silo111 أما أفضل مركب للعزل الأفقي للأسسات والجدران للمئذنة عن مصادر الرطوبة فهو مادة Wacker SMK 550 وهى مستحلب مائي من السيلان والسيلوكسان . أما المونات فقد تبين أن المونة المكونة من الرمل والأسمنت الأبيض ومسحوق الطوب الأحمر بنسبة : على الترتيب أعطت أفضل النتائج من بين المونات التي تم اختبارها بليها المونة المكونة من الرمل لجير والأسمنت الأبيض بنسبة : ويفضل استخدامها في مئذنة يشبك من مهدى لأنها تلائم الاستخدام مع الحجر الجيرى أكثر من المونة الأخرى وقد أعطت مادة إيثيل سيليكات Ethyl Silicate أفضل النتائج من حيث تقوية المونات كما أعطت مادة Poly Methyl Hydro Siloxane أفضل النتائج في عزل المونات تليها مادة Methyl Tri Methoxy Silane .

خامساً : تم إعداد خطة لعلاج وترميم وصيانة مئذنة يشبك من مهدى كما يلى :
() إزالة طبقات الردم والركام والمخلفات حتى منسوب أرضية المئذنة .

() عمليات الترميم المعمارى للمئذنة وتشمل وضع تصور لكل من :

أ - استكمال قمة المئذنة المفقودة .

ب - عمل سلم خارجي للمئذنة يصل بين منسوب الأرض وباب المئذنة .

ج - استكمال بعض كتل الأحجار المفقودة أسفل باب المئذنة .

د - استبدال كتل الأحجار التالفة من قاعدة المئذنة .

() إجراء عمليات الترميم الدقيق للمئذنة وتشمل :

أ - عمليات التنظيف الميكانيكي للعوالق والتكتلات والبلورات الملتحية المتزهرة على السطح.

ب - عمليات التنظيف الكيميائى لإزالة السماح باستخدام محلول مكون من الكحول الإيثيلي والطوليون والاسيتون والترائي كلور وإيثيلين بالنسبة : على الترتيب ومحول مكون من الاسيتون

والطولوين بنسبة : على الترتيب إلى جانب استخدام كمادة مورا. كما استخدم محلول مكون من خليط من استيارات الأميل والاسيتون بنسبة : على الترتيب وكذلك محلول التراى كلورو إيثيلين والزايلين .

ج - لإزالة بقع الزيت والشحم كما استخدام محلول داى ميثيل فورماميد و محلول كلوريد الميثيلين لإزالة بقع الألوان بالمئذنة .

د - إجراء عملية العزل الأفقى لجدار المئذنة عن مصادر الرطوبة بأسلوب الحقن باستخدام مادة Wacker . SMK550

ه - استخدام الكمادات الورقية فى استخلاص الأملاح القابلة للذوبان من جدار المئذنة .

و - إجراء عملية التقوية للأسطح الحجرية المتآكلة والمفككة والتالفة للمئذنة باستخدام مادة Ethyl Silicate بأسلوب الرش .

ز - تنظيف وملء اللحامات بين كتل الأحجار باستخدام مونة مكونة من الجير وبودرة الحجر بنسبة : مع استخدام ماء الجير فى الخلط .

ح - إجراء عملية العزل الرأسى للواجهات الحجرية الخارجية للمئذنة باستخدام مادة Poly Methyl Hydro Siloxane بأسلوب الرش لحماية وصيانة المئذنة من التلف مرة أخرى .

سادساً : أعمال تأهيل وتنسيق الموقع المحايط بمئذنة يشبك من مهدى .

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.